Написано от Administrator
Понеделник, 27 Януари 2020 13:12 -

Във връзка със сигнали на граждани експерти от РИОСВ - Перник извършиха нови извънредни проверки в ТЕЦ „Бобов дол“ през почивните дни. При проверката на 26-ти януари е станало ясно, че е имало авариен пробив в пещ на камера на енергиен котел 1 и въведен в експлоатация енергиен котел 2. При проверката е констатирано, че от изпускащо устройство 1 или така наречения „голям комин“ се емитират тъмносиви димни газове, дължащи се на разпалването на котела с мазут. Съгласно комплексното разрешително на ТЕЦ „Бобов дол“ при разпалване емисиите се изпускат през големия комин в рамките на 6 до 8 часа.

Заради установени нарушения на дружеството РИОСВ наложи принудителна административна мярка още на 24 януари 2020 г. По силата на заповедта, подписана от директора на РИОСВ – Перник, се спира производствената дейност на дружеството на енергийни котли 1, 2 и 3 в частта производство на електрическа енергия чрез използване на неразрешен вид гориво - биомаса за работата на енергийните котли, както и извършването на дейност по оползотворяване с код R1 (използване на отпадъците предимно като гориво или по друг начин за получаване на енергия). Пломбирани още на 24-ти януари са шредерните инсталации, използвани при раздробяване на отпадъци.

Принудителната административна мярка е наложена с цел опазването на околната среда, живота и здравето на хората и предотвратяване и преустановяване извършването на административни нарушения по чл. 123в, т. 1 и т.2 и чл. 125, ал.2 т.1 и т.2 от Закона за опазване на околната среда, както и на други административни нарушения в областта на екологичното законодателство.