

Сигналът за сиво-бял цвят, образувана пяна и умряла риба в реката е подаден на тел. 112, вчера в късния следобед. Проверката е извършена съвместно с представители на ОУ ПБЗН-Перник и Инспектората на община Перник.

Направен е оглед на коритото на река Струма в участъка от кв. Изток до кв.Църква - мост на разклона за село Кралев дол. На мост на ул.Владайско въстание, кв.Изток реката е с сиво-бял цвят и образувана пяна покрай растителността на бреговете, има и умряла риба. На моста на разклона за село Кралев дол, водите на реката са бистри, без оцветяване. Установено е, че замърсената вода се включва в реката от открит бетонов канал в района на кв.Църква, изграден след Пречиствателна станция за питейни води /ПСПВ/ на гр.Перник, собственост на ВиК ООД -Перник .

При обхода по протежение на открития канал се установи, че оцветените води се изпускат от бетонов колектор за промивни води на 200 м. под пречиствателната станция. В този район няма потенциални промишлени източници на замърсяване.

Взети са водни проби от лаборатория на ИАОС при МОСВ от два пункта:

- Мост на ул. Владайско въстание - Измерени са на място следните показатели в 18,30 часа: рН=4.8, ел. проводимост - 1025 mS/sm. и температура 13.6 C, разтворен кислород – 67,2 % .
- изход колектор промивни води ПСПВ - Измерени са на място следните показатели в 19,50 часа: рН=6.74, ел. проводимост - 420 mS/sm и температура 9.3 C, разтворен кислород – 64,4 % .

Измерените показатели показват завишени стойности на рН и ел.проводимост. Вероятната причина за измирането на рибата е залповото изпускане на води с киселинен характер.

Снощи в 21.30 часа отново са измерени показателите за качеството на реката в първия пункт Мост на ул. Владайско въстание. Измерените стойности, показват, че водите на реката са в нормални граници за повърхностния воден обект. рН=7.65, ел. проводимост

РИОСВ-Перник извърши незабавна проверка по сигнал за замърсяване на река Струма в района на

Написано от Administrator

Четвъртък, 24 Април 2014 09:09 - Последна промяна Четвъртък, 24 Април 2014 09:14

- 570 mS/sm и температура 11.9 C, разтворен кислород – 64,6 % .

РИОСВ-Перник ще продължи проверките до установяване на източника на замърсяването .