

В периода от 19.00 часа на 28.12.2011 г. до 05.00 часа на 29.12.2011 г. са регистрирани превишения на алармения праг за информирание на населението за серен диоксид в гр. Перник - пункт АИС “Шахтьор”,

като при норма 500 мкг/м

з

са

отчетени стойности

до 845,3 мкг/м

з

.

Причините, довели до високите концентрации на серен диоксид са неблагоприятни метеорологични условия / безветрие, мъгла/, повишено потребление на твърдо гориво в битовия сектор и работата на парогенератор №5 в ТЕЦ „Република” към “Топлофикация Перник” АД.

След 05.00 часа на 29.12.2011г. не са регистрирани превишения на алармения праг за серен диоксид, но има превишения на средноденонощната и средночасовата норма за серен диоксид - 125 мкг/м

з

и 350 мкг/м

з

, които продължават

и към настоящия момент.

С цел подобряване качеството на атмосферния въздух и достигане на установените норми по показател серен диоксид, на основание чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр. 91/2002г./, РИОСВ-Перник е дала предписание на “Топлофикация Перник” АД да замени парогенератор №5, работещ с гориво въглища, с парогенератор №3, работещ с гориво природен газ.

Регистрирани са превишения на нормите за серен диоксид в гр. Перник – пункт АИС “Шахтьор”

Написано от Administrator

Четвъртък, 29 Декември 2011 13:09 - Последна промяна Четвъртък, 29 Декември 2011 13:44

Експертите на РИОСВ - Перник наблюдават данните в реално време от пункт АИС “Шахтьор” и в случай на превишаване на алармения праг от 500 мкг/м³ за серен диоксид ще действат съгласно

Инструкцията за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове за нивата на серен диоксид, азотен диоксид и озон, за предприемане на предпазни мерки от чувствителни групи от населението в града.

РИОСВ-Перник

29 Декември 2011г.